

Pm	Deviazione	0, comma 1 D.M Pb	Pm	Deviazione	Pb
000°	- 2°	002°	180°	+ 3°	1779
005°	- 2°	007°	185°	+ 4°	1819
010°	- 2°	012°	190°	+ 4°	186
015°	- 3°	018°	195°	+ 4°	1919
020°	- 3°	023°	200°	+ 4°	1969
025°	- 3°	028°	205°	+ 5°	200°
030°	- 3°	033°	210°	+ 5°	2059
035°	- 3°	038°	215°	+ 5°	210
040°	- 3°	043°	220°	+ 5°	215
045°	- 4°	049°	225°	+ 5°	220°
050°	- 4°	054°	230°	+ 4°	226
055°	- 4°	059°	235°	+ 4°	2319
060°	- 4°	064°	240°	+ 3°	2379
065°	- 4°	069°	245°	+ 3°	2429
070°	- 4°	074°	250°	+ 2°	2489
075°	- 4°	079°	255°	+ 2°	2539
080°	- 5°	085°	260°	+ 1°	2599
085°	- 5°	090°	265°	0°	265
090°	- 5°	095°	270°	- 1°	271
095°	- 4°	099°	275°	- 1°	276
100°	- 3°	103°	280°	- 1°	2819
105°	- 2°	107°	285°	- 2°	2879
110°	- 2°	112°	290°	- 2°	2929
115°	- 1°	116°	295°	- 2°	297
120°	- 1°	121°	300°	- 3°	3039
125°	0°	125°	305°	- 3°	308
130°	+ 1°	129°	310°	- 3°	3139
135°	+ 2°	133°	315°	- 3°	318
140°	+ 2°	138°	320°	- 3°	323
145°	+ 2°	143°	325°	- 2°	327
150°	+ 2°	148°	330°	- 2°	332
155°	+ 2°	153°	335°	- 2°	337
160°	+ 3°	157°	340°	- 2°	342
165°	+ 3°	162°	345°	- 2°	347
170°	+ 3°	167°	350°	- 2°	352
175°	+ 3°	172°	355°	- 2°	357
180°	+ 3°	177°	360°	- 2°	002